




KOFFÁN HÁZ

5065 Nagykörű, Kossuth Lajos u. 4. HRSZ: 55

2020. augusztus hó

A tárgyi épület Nagykörű község a Tiszához közeli, déli részén a Kossuth Lajos utca 4. szám alatt található. Az utca északkelet-délnyugati tájolású, így utcai homlokzata délkeleti irányba néz.

Az épület koráról adatok nem maradtak fent, építési idejét szakértők bevonásával lehet pontosan meghatározni, mindenesetre alaprajzi, funkcionális elrendezése, jellege, és a felhasznált falazati anyagok XX. század eleji építésre engednek következtetni.



Az épület leírása:

A lakóház hagyományosan vályogtégla falazatból épült, közel 55 cm vastagságban. Födéme hagyományos mestergerendás fafödém. Fedélszerkezete egyszerű fa szerkezetű üres fedélszékes nyeregretető, melyet a közelmúltban (körülbelül az elmúlt húsz évben) építettek. Eredeti kialakításában mindössze két helyisége lehetett, a jelenlegi bejárat egy konyhába vezet, melyből közvetlenül nyílik a lakószoba (tisztaszoba). A lakószobában a harántfalban levő kéménybe kötött, falazott tűzhely (kemence) helyezkedik el. Különálló wc-t az épületben nem alakítottak ki. A későbbiekben az udvar felőli, délnyugati oldalon (akár a tornác beépítésével) két külön helyiséget alakítottak ki, az északnyugati oldalon egy főzőhelyiséget, a dél-keleti oldalon egy hálókamrát. A padlástérbe a főzőhelyiségen keresztül padfeljárón lehet feljutni. Az épület északnyugati (hátsókertr felőli) végében az udvarról megközelíthető tárolót, az épülettől valamivel távolabb különállóan árnyékszéket építettek.

Az épület szerkezeti állapota:

Az épület korához képest jó állapotú, amit az is bizonyít, hogy a korábban épített fedélszerkezet súlyát megfelelően hordja, szerkezeti repedéseket a fő teherhordó szerkezeten nem látni, a

téglaburkolatú padozata nem repedezett és nem süllyedt meg, a mestergerenda jó állapotú és a földem fal csatlakozásnál sem észlelhetők szerkezeti elváltozások. A vékonyabb falazattal készített későbbi hozzáépítés azonban elvált a fő épülettömegtől, ami talán a nem megfelelő alapozás miatt következhetett be.

Összegzés:

Az épület, bár tetőszerkezete, annak kialakítása már nem az eredeti, de még jelen állapotában is hordozza a jellegzetes Alföldi háztípus jegyeit. Kemencéje, utcai ablakai eredeti állapotban maradtak fent. Építészeti értékein túl kultúrtörténeti jelentősége is meghatározó, hiszen a 70-es évektől haláláig nyaranta itt élt és alkotott Koffán Károly.

